

## **ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφείων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και συναφών εγκαταστάσεων»**

Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 350. Φ.701.35 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη, με θέμα «Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφείων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και συναφών εγκαταστάσεων» και μέχρι αναθεώρησης/τροποποίησης της υπ' αριθμ. 12/10.5.2012 (ΦΕΚ Β'1794/06-06-2012) Πυροσβεστικής διάταξης με θέμα «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων», **στις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού βαθμού κινδύνου Ζ1 (Αα) της ΚΥΑ 16085/Φ.700.1/2009(ΦΕΚ Β'770) με επιφάνεια μικρότερη των 2.500τ.μ., ανεξαρτήτως εάν οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο, ασετιλίνη ή φυσικό αέριο, ήτοι σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, τα Πλυντήρια - Λιπαντήρια και συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και στις εγκαταστάσεις συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με φανοποιείο - βαφείο οχημάτων και εφόσον σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 16085/Φ.700.1/2009(ΦΕΚ Β'770) αυτές λαμβάνουν τα προληπτικά μέσα πυροπροστασίας καθώς και τα φορητά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας όπως: φορητούς πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά ερμάρια, απλούς φορητούς ανιχνευτές εγκριτικών μειγμάτων (στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χρήση υγραερίου και ασετιλίνης), φωτιστικά ασφαλείας και σήμανση οδύσεων διαφυγής, μέτρα τα οποία εύκολα μπορούν να ελεγχτούν από τα αρμόδια όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια έκτακτου έλεγχου,**

### **ισχύουν τα παρακάτω:**

1. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν θα ικανοποιούν σχετικά αιτήματα έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας ή/και χορήγησης ή ανανέωσης πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας,
2. Δεν προβλέπεται η τήρηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στην έδρα της επιχείρησης, η οποία να είναι διαθέσιμη στα πυροσβεστικά όργανα,
3. Δεν απαιτείται ο εφοδιασμός και τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας,
4. Δεν θίγεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις συντρέχουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως ισχύει και των εκδοθέντων πράξεων του νόμου.

Επίσης, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΚΥΑ 16085/Φ.700.1/2009(ΦΕΚ Β'770), ο φούρνος βαφής στα βαφεία οχημάτων τα οποία **κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού βαθμού κινδύνου Ζ2 (Βα) δεν απαιτείται να είναι σε ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα σε σχέση με τους λοιπούς χώρους του συνεργείου αυτοκινήτων, και εφόσον τα υλικά βαφής (χρώματα, διαλύτες, κλπ) αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα, ο συνολικός χώρος του συνεργείου αυτοκινήτων με το φούρνο βαφής εντάσσεται στην κατηγορία χαμηλού βαθμού κινδύνου Ζ1 (Αα).**

**[ΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΩ](#)**